

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजना, हराइरहेका तथा उद्धार भएकाहरुको विवरण

सञ्चालन – ८ (२८१ मेगावाट)

निर्माणाधीन –४ (३८८ मेगावाट)

जम्मा: १२ (६६९ मेगावाट)

क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको संख्या र हराईरहेका व्यक्तिको विवरण

आयोजना संख्या: ११

सम्पर्कविहिन व्यक्तिहरुको संख्या: ९३६

रसुवामा बाढीबाट पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजना

क्र सं	आयोजना	जडित क्षमता (मेगावाट)	विवरण	प्रवर्द्धक कम्पनी	सम्पर्क बिहिनको संख्या	सकुशल तथा उद्धार भएकाको संख्या	कूल जनशक्ति
१	माथिल्लो त्रिशूली-१	२१६	निर्माणाधीन	नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (एनडब्ल्युइडिसी)	५५१ - हराइरहेका मध्ये ११५ जना हेडवक्स तथा मुख्य सुरुङमा फसेको आशंका - एनडब्ल्युइडिसी (प्रवर्द्धक): १५ जना - जेडकन्सल्ट (परामर्शदाता) : ७ जना - डुसान (मुख्य ठेकेदार): ५६ जना - पावर चाइना (सिभिल ठेकेदार): ३८५ जना - एन्ड्रिज हाइड्रो (इलेक्ट्रो	८७६ (६ जनाको शव फेला)	१,४३३

					मेकानिकल): ९४ जना		
२	रसुवागढी	१११	सञ्चालन	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी	९३ • भूमिगत विद्युतगृहमा कति फसेका छन् भन्ने यकिन नभएको • प्रवर्द्धक कम्पनी (आरएचसी) : ५१ जना (२ जना ज्यालादारी सहित) • शेर्पा हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रालि- ३५ जना • सीडब्ल्यूई- ४ जना (१ जना चिनियाँ र ३ जना नेपाली) • भेनस कन्स्ट्रक्सन- ३ जना	• ३ जना सुरक्षित स्थानमा गएर सुरक्षित • ४ जना बाढीको २ दिनपछि भूमिगत डिसेन्डरबाट आफैं बाहिर निस्किएपछि उद्धार	
३	रसुवा-भोटेकोशी	१२०	निर्माणाधीन	लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रानल	४	सुरक्षित स्थानमा पुगेका ३ जना चिनियाँ र २ जना नेपालीको हेलिकप्टरबाट उद्धार	
४	लाङटाङ खोला	२०	परीक्षण सञ्चालन	मल्टी इनजी डेभलपमेन्ट प्रालि	३९	१९ जनाको उद्धार र २	

						जनाको शव फेला ।	
५	चिलिमे	२२	सञ्चालन	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी	६ भूमिगत विद्युतगृहमा फसेको	कठिनाइका कारण कसैको उद्धार हुन नसकेको	साइट कार्यालयमा ७१ जना कार्यरत रहेकोमा अन्यले सुरक्षित स्थानमा गएर ज्यान जोगाएका छन् ।
६	मैलुङ खोला	५		मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७ विद्युतगृहमा कार्यरत कोही एकसातासम्म पनि सम्पर्कमा आउन नसकेको		अज्ञात
	जम्मा	४९४		जम्मा	७००		

बाढीबाट पूर्णरूपमा प्रभावित जलविद्युत आयोजना

क्र सं	आयोजना	जडित क्षमता (मेगावाट)	विवरण	प्रवर्द्धक कम्पनी	सम्पर्क बिहिनको संख्या	अवस्था
१	त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र	२४	सञ्चालन	नेपाल विद्युत प्राधिकरण	३ (२ जना सुरक्षागार्ड तथा १ जना कर्मचारी)	७० जना सकुशल
२	देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	१४.१	सञ्चालन	नेपाल विद्युत प्राधिकरण	१ (सुरक्षागार्ड)	
३	माथिल्लो निशूली-३ए	६०	सञ्चालन	नेपाल विद्युत प्राधिकरण	३९ (दुई जनाको सकुशल उद्धार र एक शव फेला)	खोजी कार्य जारी

४	माथिल्लो त्रिशूली ३बी	३७	निर्माणाधीन	त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी	१९१ • फेवा कन्स्ट्रक्सन-१४१ • त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी-२१ • कर्मचारीका परिवार-७ • चेस्का इन्जिनियरिङ (परामर्शदाता)-१२ • सुरक्षा गार्ड-१ • काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट इन्टर्नसिप गर्न गएका विद्यार्थी-३	• सुरुङमा काम गरिरहेका २३ जना बाहिर निस्कन सफल • सुरुङभित्र धेरै हिलो तथा लेदो नपस्दा सुरक्षित निस्कन सकेको
५	मिडल त्रिशूली गंगा	१५.६	निर्माणाधीन	पर्फेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि	२	घाइते अवस्थामा १ जनाको उद्धार
६	नुवाकोट सौर्य विद्युत आयोजना	२५	सञ्चालन	नेपाल विद्युत प्राधिकरण		-
	जम्मा	१७५		जम्मा	२३६	

भोटीकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको खोजी तथा उद्धार कार्यको २०८३-०५-१९ को अपडेट

माथिल्लो त्रिशूली-१ (२१६ मेगावाट)

बाढीले क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजना शुक्रबार पनि सुरुङ तथा हेडवक्स हराइरहेकाहरूको खोजीका लागि आवश्यक कार्य जारी रह्यो । यस क्रममा तालिम प्राप्त ६ जनाको शब फेला पारेर सल्लेदार एरियाका ६ शवहरू नेपाली सेनाद्वारा बटार ल्याइएको छ । शवहरू चित्र नसक्ने अवस्थामा रहेकोले कस्को भन्ने ऐकिन भएको छैन ।

शुक्रबार दिनभर हेडवक्स र सुरुङ क्षेत्रमा खोजी कार्य भएको छ । उद्धारका लागि कोरियाली, शेर्पा, सर्च, ड्रोन टिम सक्रिय भएको छ भने विशेष क्यामेरा र तालिम प्राप्त कुकुर पनि सो क्षेत्रमा लगिएको छ । उद्धारका लागि कम्पनीले १५ वटा विभिन्न उद्धार गर्ने मेशिन तथा उपकरणहरू पुर्याइएको र भोलि आयोजनास्थलमा उद्धारलाई तीव्रता दिने

कम्पनीले जनाएको छ । सुरुङमा भने आज वाटर पम्पको कार्य जारी राखिएको छ । बाढी आउनुअघि आयोजनास्थलमा कूल १ हजार ४३३ जना कार्यरत थिए । ती हालसम्म ८७६ जनाको उद्धार गर्न सकिएको छ ।

आजै प्रवर्द्धक कम्पनी तथा निर्माण कम्पनीहरु डोसान र पावर चाइनाद्वारा व्यवस्थापन टीमद्वारा गृह सचिवसँग भेट गरी उद्धारको अवस्थाको जानकारी गराउनुका साथै उद्धारका लागि आवश्यक थप उपकरण र मेशिनहरु लानका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ भने गृह सचिवले उपकरणहरु तुरुन्तै पठाउने जनाएका छन् ।

माथिल्लो त्रिशूली श्री 'बी' (३७ मेगावाट)

बाढीको १० दिनसम्म पनि माथिल्लो त्रिशूली श्री बी आयोजनाबाट हराइरहेकाहरुको अवस्थाबारे थाहा हुन सकेको छैन । आयोजना स्थलमा साना मेशिनरी उपकरणबाट उत्खनन गर्दा विद्युतगृह रहेको स्थानमा खोला आइपुगेको छ । त्रिशूली नदीको सतहतदेखि २ मिटर तलसम्म उत्खनन गर्दा समेत विद्युतगृहको संरचनाको केही नभेटिएपछि १२ मिटरसम्म खन्ने तयारी गरिएको छ । खोजी तथा उद्धार कार्यमा खटिएको सुरक्षा कर्मिले आयोजनाको सर्जट्याङ्कदेखि पेनस्टकसम्म खोजी कार्य गर्दा केही भेटिएन । आयोजनाको अडिट सुरुङबाट थप मेशिनरी उपकरण लैजान सकिन्छ कि भन्ने सम्बन्धमा प्रयास गरिएको छ । निरन्तरको वर्षा तथा नदीमा पानीको सतह बढिरहेकाले ठूलो मेशिनरी उपकरण आयोजना स्थलमा पुऱ्याउन कठिनाई भइरहेको छ । त्रिशूली-३ 'बी' बाट १९१ जना हराइरहेका छन् । हराउनेमा निर्माण कम्पनी फेवा कन्स्ट्रक्सनका १४१ जना, आयोजनाको प्रवर्द्धक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीका २१ जना कर्मचारी, ७ जना कर्मचारीका परिवार, परामर्शदाता चिलिमे इन्जिनियरिङ (परामर्शदाता) का १२ जना, १ जना सुरक्षा गार्ड, र काठमाडौं विश्व विद्यालयका इन्टरनसिप गर्न गएका इन्जिनियरिङ संकायमा ३ जना विद्यार्थी छन् । सुरुङमा कार्यरत २३ जनाले सुरक्षितरूपमा सुरुङ बाहिर निस्किएर ज्यान जोगाएका थिए ।

माथिल्लो त्रिशूली श्री 'ए' (६० मेगावाट)

बाढीको १० दिनपछि माथिल्लो त्रिशूली श्री ए को विद्युतगृहमा फसिरहेका मध्ये २ जनाको शुक्रबार बिहान सकुशल उद्धार भएको छ । निरन्तरको प्रयासपछि २१६ घन्टापछि कोइलाडी-८, सप्तरीका सन्जय साह र बालकुमारी काठमाडौंका कबिर मर्हजनको सकुशल उद्धार गर्न सम्भव भएको हो । बिहान करिब ८:५५ बजेको समयमा उद्धार टोलीले उनीहरूलाई बाहिर निकालेको हो । अन्यको खोजी तथा उद्धारको प्रयास भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । उनीहरूको काठमाडौंस्थित छाउनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।

रसुवागढी (१११)

रसुवागढीमा आयोजना स्थलमा मेशिनरी उपकरण पुऱ्याएर विद्युतगृहमा फसेकाहरूको उद्धार कार्य शुक्रबार पनि सुरु गर्न सकिएन । शोर्पाहरूको समूह लगेर सम्पर्क बिहिन भएकाहरूको खोजीको प्रयास गरिएको छ । मेशिनरी उपकरण आयोजना स्थलमा लगेर खोजी कार्य सुरु गर्न नदीमा निरन्तर बढीरहेको पानीको सतह तथा खराब मौसमले चुनौती थपिएको छ । मेशिनरी उपकरण तथा आवश्यक उपकरणहरु त्रिशूलीबाट धुन्चेसम्म लगिएपनि आयोजना स्थलसम्म पुऱ्याउन सकिएको छैन । धुन्चेबाट आयोजना स्थल पुगेर साँझ धुन्चे नै फर्कन समस्या हुने हुँदा शनिबारदेखि आयोजनाको सर्जट्याङ्क रहेको अग्लो स्थानमा क्याम्प बनाएर त्यहीं बस्ने व्यवस्था गर्न लागिएको प्रवर्द्धक रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले जनाएको छ । रसुवागढीबाट ९३ जना हराइरहेका छन् ।

लाङटाङ खोला (२० मेगावाट)

लाङटाङ खोलामा हराइरहेका ४१ जना मध्ये बिहीबार २ जनाको सब भेटिएपनि थपको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन । शुक्रबार नेपाली सेनाको सुरुङभित्र प्रवेश गरेर खोजी गरेको छ । यो आयोजनाबाट १९ जनाको उद्धार भएको थियो भने २ जना मृत भेटिएका छन् । ३९ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ ।